

Mobil Tronton Jenis Treiler dilalap Sijago Merah, Ini Sebabnya

Abdul Halik Harun - BITUNG.HARIINI.CO.ID

May 4, 2023 - 20:23



Tronton 10 Bola Jenis Treiller terbakar di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir

BITUNG - 1 Unit mobil Tronton roda 10, Jenis Treiler Milik Riki Yohanes terbakar, peristiwa naas terjadi di tanah Kosong depan PT. MNS B 2 Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan 2 Kecamatan Madidir Kota Bitung, Kamis (04/05/2023) sekitar jam 09-15 Wita.

Berdasarkan keterangan Saksi Hairuman Mahalung (47) warga Girian Indah Kecamatan Girian Indah Profesi Tukang Las bahwa Dirinya melakukan pengelasan untuk melepaskan Kepala Mobil untuk dipindahkan ketempat lain. Tiba-tiba ada api dari kursi depan menyala sehingga mobil tersebut terbakar

" Penyebab kebakaran karena banyak selang yang ada di mobil tersebut terkena

percikan Las sehingga mobil tersebut terbakar." Kata Hairuman.

Sementara saksi Slamet Hartono, Sopir (48) warga Madidir Unet Kecamatan Madidir menjelaskan bahwa saat kejadian dirinya sedang duduk tiba tiba melihat api keluar dari depan mobil tronton dan melihat lelaki Hairuman Mahalung sedang melakukan pengelasan, langsung berteriak mengingatkan.

" Awas ada api, dari depan mobil." Ujarnya seraya langsung menghubungi pemadam kebakaran.

Menerima laporan dari Masyarakat pukul 09-00 wita, bahwa telah terjadi kebakaran. 2 Unit Damkar Pemkot Bitung menggunakan Armada C3 langsung menuju lokasi kebakaran.

Tiba dilokas pukul 09-15 2 Unit Pemadam Kebakaran langsung melakukan Pemadaman. Dan Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 09-50 wita.

Dalam Tidak ada Korban jiwa, diperkirakan korban Materil kurang lebih Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). (Ah)